




CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

“CASA JOÃO DE SOUZA PEREIRA”

INDICAÇÃO Nº 038

ASSUNTO: AO PREFEITO MUNICIPAL – Solicita ao Chefe do Executivo Reparação de Redutores de Velocidade fora dos padrões exigidos pelo Conselho Nacional de Trânsito , na forma que especifica.	PROTOCOLO Nº <u>1658</u> DATA <u>15/02/19</u> DESPACHO: 
--	---


SENHORES VEREADORES,

INDICO, na forma regimental, ao Senhor Prefeito, Marcelo Vaqueli, chefe do poder executivo, para que solicite aos órgãos competentes da Prefeitura Municipal que faça **Reparação de Redutores de Velocidade** que estão fora dos padrões exigidos pelo Conselho Nacional de Trânsito nas vias Rua São Francisco defronte ao nº 300 e Rua Engenheiro Beltrão defronte ao nº 25.

Saliento que, os redutores de velocidade estão muito alto causando prejuízos aos veículos.

Neste ensejo, renovamos os votos de apreço e distinta consideração, subscrevemos,

SALA DAS SESSÕES, 18 DE FEVEREIRO DE 2019.


MARCOS RODOLFO PEREIRA MAGALHÃES
VEREADOR